



# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 2962/2021

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando de V. Excelência providências, junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no sentido de providenciar manutenção ou substituição dos Tubos da rede de drenagem de águas pluviais da **Via Tieta do Agreste** localizada entre as Ruas Jorge Amado e Jorge de Lima, no bairro Parque Piratininga – Itaquaquetuba – SP.

## JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se da pelo fato de que por conta do grande quantidade de água que desce nessa via, vem causando transtornos aos moradores com infiltração de água em suas casas não trazendo bem estar aos munícipes.


Plenário Vereador Maurício Alves Brás, em 06 de dezembro de 2021.

**Edson de Souza Moura**  
**Edson Moura**  
**Vereador - PL**



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo





# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo





# DEFESA CIVIL

ITAQUAQUECETUBA - SP

VTR

15/10/21

R.O. nº

843

12

11:25 hs.

Local - Rua George Amadeu nº 280 Paratubanga

CÓDIGO

543

Ocorrência - Atividade operacional - Diversas

Vítimas

VTRs no Local - 012

IMÓVEL INTERDITADO

SIM  NÃO

Desabrigados

Local abrigo/Socorridos:

ATUAÇÃO NO LOCAL

SOLICITANTE: Cond. nº 05.263

RG:

telefones:

IDADE

MORADORES:

01 - Transito

02 - Bombeiros

03 - Polícia Militar

04 - Guarda Municipal

05 - Saúde / SAMU

06 - Bandeirantes

07 - outros

Origem da Comunicação  199  rede PAM  Fixo  Outros

### CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL

### EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

Tálude  Natural  Aterro  de Corte

Trincas no Terreno

Feições erosivas

inclinação  30°  45°  60°  90°

Trincas na Moradia

Muros paredes embarrigados

Existência residência topo do talude Sim  Não

Inclinação Árvores/Poste/Muros

Cicatrizes de escorregamento

Talude Natural (altura \_\_\_\_\_ m)

Talude Corte (altura \_\_\_\_\_ m)

Dist. Da moradia ao topo do aterro \_\_\_\_\_ m

Volume mobilizado: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Aterro Compactado

Alcance a partir da base \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Aterro lançado

Houve vítimas soterradas sim  não

alta declividade - grau \_\_\_\_\_ °

baixa declividade - Grau \_\_\_\_\_ °

presença de blocos de rochas e matacões

presença de paredões rochosos

presença de lixo/entulho

### SITUAÇÕES DE ESCORREGAMENTO NO LOCAL:

#### ÁGUA

Concentração de água da chuva em superfície

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

Presença de rede de esgoto  rede água

Surgência de água (minas d'água no talude/aterro)

### CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Tipo de construção alvenaria  madeira  mista

Vegetação:  mata  arbusiva  árvore  cultivo  s vegetação solo exposto

### TIPO DE MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA OU ESPERADA

deslizamentos  deslocamento rochoso  rastejo  corrida de lama

### ANÁLISE DE RISCO

Risco 4 MUITO ALTO  Risco 3 ALTO  Risco 2 MÉDIO  Risco 1 BAIXO  SEM RISCO

### EQUIPE TÉCNICA - NOME E RGF -

### ASSINATURA

Cher 87070

Lucas 3522

Francisco 1269 10074

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**DEFESA CIVIL**

ITAQUAQUECETUBA - SP

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA  
HISTÓRICO

Atendendo a O.S 263/2021 pela condenação  
equipe realizou vistoria na residência do  
Sr. Claudionor, Lote de Macedo. RG-24,  
351, 351-4.

Identificou pontos na parede do seu  
imóvel, infiltração sendo calçada posteri-  
ormente pela via que fica ao lado  
do seu imóvel. (O mesmo informou que  
volume de chuva calza a infiltração

Foi notado que sua parede não há  
impermeabilização no qual, por isso pode ocorrer  
a infiltração.

Foi orientado para que o mesmo faça  
a impermeabilização no local.

CROQUI DA PLANTA

CROQUI DO PERFIL

(identificar moradias em risco no croqui e descrever o fenômeno)

EQUIPE TÉCNICA - NOME E RGF -

ASSINATURA

Elias

84070

E. Siqueira

Lucas

3522

L

Francisco

RG 10044

F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA**

**RELATORIO TECNICO 843/2021**

**LOCALIZAÇÃO: VIELA TIETE DO AGRESTE, PIRATININGA**

**REFERENCIAS: RO 843/2021, OS 269 SEMSU/DC/2021**

**DATA VISTORIA: 15/10/2021**

**PROPRIETÁRIO: COORDENADOR DA DEFESA CIVIL**



**1 - Natureza da edificação, obras e instalações:**

Viela, escadaria, que desce da Rua Jorge Amado até a Rua Jorge de Lima. Existe ao lado da escadaria uma "escada hidráulica" que entrega as águas pluviais em uma caixa na calçada da rua Jorge de Lima, que por sua vez entrega em uma caixa fechada debaixo do asfalto.

**2 - Condições de segurança, conservação e higiene:**

A caixa debaixo do asfalto está a 90° da escada hidráulica. Como a vazão está cada vez maior na escada hidráulica (impermeabilização do solo) acreditamos que ela ultrapassa as paredes laterais, caindo na escadaria e também na parede lateral encostada nas residências.

**3 - Providencias a serem tomadas:**

Abrir a caixa debaixo do asfalto, facilitar o escoamento, limpeza do lixo, rejuntar as paredes laterais junto as residências, para impedir a infiltração com fotografado na casa da Rua Jorge de Lima 210.

**NOTA IMPORTANTE:** Na vistoria foram identificadas as anomalias e falhas aparentes e as causas e conclusões aqui apontadas são de vistoria de profissional habilitado e experiente mas sem nenhuma aferição, estudo, ou ensaio, ficando implícito que este relatório não tem os méritos de laudo pericial e sua validade está restrito ao tempo necessário para proceder às atuações pela Fiscalização de Posturas.



**PREFEITURA DE  
ITAQUAQUECETUBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA  
Defesa Civil Municipal de Itaquaquecetuba  
Rua Cabralia Paulista nº 199, Parque Ecológico - Estação  
E-mail: defesa.civil@itaquaquecetuba.sp.gov.br - 11 4642-4499



Casa r. Jorge Lima 210 ao lado escada infiltrado

**IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL**

Declaro sob as penas da Lei que as informações apresentadas neste relatório correspondem exatamente às condições constatadas no ato da vistoria.

Itaquaquecetuba 15 /10/2019

*Francisco A. C. Dória*

Engº. Francisco A. C. Dória  
CREASP 5061091945