

Itaquaquecetuba, 13 de janeiro de 2022.


OFÍCIO Nº 16/SEMSU/DC/2022
Assunto: Vistoria em Árvore
Reposta de Solicitação de Ofício nº 281/2021/DSP – Câmara Municipal de
Itaquaquecetuba

Ilustríssimo Senhor

Vereador

David Ribeiro da Silva

Prezado Vereador;



Em atenção à solicitação de ofício nº 281/2021/DSP, trata-se de local vistoriado por esta Defesa Civil, onde foi identificada árvore mencionada no endereço e até o presente momento da vistoria a mesma não está em situação de risco.


Considerando os procedimentos necessários, foi formalizado Relatório de Ocorrência nº 888/2021.

Sendo **assim opinamos favorável** os trabalhos de poda ou supressão no local, devendo a parte interessada abrir processo administrativo no setor de Protocolo da Prefeitura endereçando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para análise bem como deliberação para trabalhos de poda no local, vez que após autorizado, os trabalhos de poda devem ser executados pelo responsável profissional de empresa particular conforme legislação vigente.

Informamos que este departamento atua em situações emergenciais, como casos de riscos iminentes de queda de árvores bem como queda de árvores ocasionados por interpérie da natureza.

Sem mais para o momento, aproveito para externar a Vossa Senhoria os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


ANDERSON MARCHIORI DOS SANTOS SILVA
COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Handwritten notes:
17/02/2022 por
Pública M. Lenzi



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Em 06 de outubro de 2021

OFÍCIO Nº 281/2021/DSP

Senhor:

Encaminho Requerimento nº 62/2021, de autoria do Vereador *Edson de Souza Moura*, devidamente aprovado na Sessão Ordinária realizada no dia 05 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

DAVID RIBEIRO 2021.10.06
DA
SILVA:09536913 14:25:02
810 -03'00'

VEREADOR DAVID RIBEIRO DA SILVA
Presidente

À
DEFESA CIVIL DE
ITAQUAQUECETUBA



PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
DEFESA CIVIL

Rua Cabrália Paulista, 199, Parque Ecológico
Tel. 4642-4499



O.S 264/SEMSU/DC/2021

Da: Coordenação.

Ao: Encarregado de Plantão.


Assunto: Vistoria em Árvore.

- 01- Realizar vistoria em árvore, avaliar e identificar possíveis riscos no local, bem como seu entorno, após gerar Relatório de Ocorrência.
- 02- Local: **Rua Joaquim Serra N° 110 – Parque Piratininga**
- 03- Solicitante: Ver. Edson Moura
- 04- Ofício N° 281/2021/DSP

Lembrando sempre que o comprometimento, companheirismo e a família são norteadores deste Departamento, cujo sucesso se pela colaboração mutua de todos que praticando um objetivo em comum proporcionam o cuidado e o zelo pelo municípe e a grandiosidade de nossa Cidade.


Defesa Civil, somos todos nós!

Itaquaquetuba, 08 de outubro de 2021.



JEFFERSON DA CONCEIÇÃO LIMA
ADMINISTRAÇÃO DA DEFESA CIVIL

DE ACORDO



ANDERSON MARCHIORI DOS SANTOS SILVA
COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

ENCARREGADO

AGENTE



DEFESA CIVIL

ITAQUAQUECETUBA - SP

VTR

17 / 12 / 20

R.O. nº

hs.

Local -

CÓDIGO

Ocorrência -

Vítimas

VTRs no Local -

IMÓVEL INTERDITADO

Desabrigados

Local abrigo/Socorridos:

SIM NÃO

SOLICITANTE:

RG:

ATUAÇÃO NO LOCAL

telefones:

IDADE

01 - Trânsito

MORADORES:

02 - Bombeiros

03 - Polícia Militar

04 - Guarda Municipal

05 - Saúde / SAMU

06 - Bandeirantes

07 - outros

Origem da Comunicação

199

rede PAM

Fixo

Outros

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL

EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

Tálude

Natural

Aterro

de Corte

Trincas no Terreno

Feições erosivas

inclinação

30°

45°

60°

90°

Trincas na Moradia

Muros paredes embarrigados

Existência residência topo do talude

Sim Não

Inclinação Árvores/Poste/Muros

Cicatrizes de escorregamento

Talude Natural (altura _____ m)

Talude Corte (altura _____ m)

Dist. Da moradia ao topo do aterro _____ m

Aterro Compactado

Aterro lançado

alta declividade - grau _____ °

baixa declividade - Grasu _____ °

presença de blocos de rochas e matacões

presença de paredões rochosos

presença de lixo/entulho

Degraus de Abatimento

Outros especificar texto

SITUAÇÕES DE ESCORREGAMENTO NO LOCAL:

Volume mobilizado: _____ m³

Alcance a partir da base _____ m³

Houve vítimas soterradas: sim não

ÁGUA

Concentração de água da chuva em superfície

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação

Presença de rede de esgoto rede água

Surgência de água (minas d'água no talude/aterro)

CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Tipo de construção

alvenaria

madeira

mista

Vegetação:

mata

arbusiva

árvore

cultivo

s vegetação solo exposto

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA OU ESPERADA

deslizamentos

deslocamento rochoso

rastejo

corrida de lama

ANÁLISE DE RISCO

Risco 4 MUITO ALTO

Risco 3 ALTO

Risco 2 MÉDIO

Risco 1 BAIXO

SEM RISCO

EQUIPE TÉCNICA - NOME E RGF -

ASSINATURA



DEFESA CIVIL

ITAQUAQUECETUBA - SP

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
HISTÓRICO

Foi realizada visita na unidade
 localizada na Paratimanga, onde foram
 feitos os pontos de referência da unidade.
 Também na mesma unidade foram realizados
 os pontos orientados a direção da
 rua com o objetivo de se estabelecer
 pontos de referência da mesma unidade
 para serem utilizados nos pontos de
 referência.

CROQUI DA PLANTA

CROQUI DO PERFIL

(identificar moradias em risco no croqui e descrever o fenômeno)

EQUIPE TÉCNICA - NOME E RGF -

ASSINATURA

84570	