



# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 749/2022

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando de V. Excelência providências, junto a Secretaria Municipal de Governo, no sentido de viabilizar a realização de obras de revitalização e implantação tubos para captação de águas pluviais em toda extensão da **Vieira Tieta do Agreste**, localizada entre as Ruas Jorge Amado e Jorge de Lima, no bairro Parque Piratininga – Itaquaquetuba – SP.

## JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se dá pelo fato de que por conta da grande quantidade de água que desce nessa via, vem causando transtornos aos moradores com infiltração de água em suas casas não trazendo bem estar aos munícipes.


Plenário Vereador Maurício Alves Brás, em 25 de abril de 2022.

**Edson de Souza Moura**  
**Edson Moura**  
**Vereador - PL**



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo





# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo





# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 431/2022

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando de V. Excelência providências, junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no sentido de providenciar manutenção ou substituição dos Tubos da rede de drenagem de águas pluviais da **Via Tieta do Agreste** localizada entre as Ruas Jorge Amado e Jorge de Lima, no bairro Parque Piratininga – Itaquaquecetuba – SP.

## JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se dá pelo fato de que por conta da grande quantidade de água que desce nessa via, vem causando transtornos aos moradores com infiltração de água em suas casas não trazendo bem estar aos munícipes.

Plenário Vereador Maurício Alves Brás, em 21 de março de 2022.

**Edson de Souza Moura**  
**Edson Moura**  
**Vereador - PL**



# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 2962/2021

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando de V. Excelência providências, junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no sentido de providenciar manutenção ou substituição dos Tubos da rede de drenagem de águas pluviais da **Vieira Tieta do Agreste** localizada entre as Ruas Jorge Amado e Jorge de Lima, no bairro Parque Piratininga – Itaquaquetuba – SP.

## JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se dá pelo fato de que por conta da grande quantidade de água que desce nessa via, vem causando transtornos aos moradores com infiltração de água em suas casas não trazendo bem estar aos munícipes.

Plenário Vereador Maurício Alves Brás, em 06 de dezembro de 2021.

**Edson de Souza Moura**  
**Edson Moura**  
**Vereador - PL**





# DEFESA CIVIL

ITAQUAQUECETUBA - SP

VTR

15/10/21

R.O. nº

843

12

11:25 hs.

Local - Rua Jorge Amado n° 280 Paratianga

CÓDIGO

543

Ocorrência - Atividade operacional diversa

Vítimas

VTRs no Local - 012

IMÓVEL INTERDITADO

SIM  NÃO

Desabrigados

Local abrigo/Socorros:

ATUAÇÃO NO LOCAL

SOLICITANTE: Cond. Amador 05.263

RG:

telefones:

IDADE

01 - Transito

02 - Bombeiros

03 - Polícia Militar

04 - Guarda Municipal

05 - Saúde / SAMU

06 - Bandeirantes

07 - outros

Origem da Comunicação

199

rede PAM

Fixo

Outros

### CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL

### EVIDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

Talude  Natural  Aterro  de Corte

Trincas no Terreno

Feições erosivas

Inclinação  30°  45°  60°  90°

Trincas na Moradia

Muros paredes emborçados

Existência residência topo do talude Sim  Não

Inclinação Árvores/Poste/Muros

Cicatrizes de escorregamento

Talude Natural (altura \_\_\_\_\_m)

Degraus de Abatimento

Outros especificar texto

Talude Corte (altura \_\_\_\_\_m)

### SITUAÇÕES DE ESCORREGAMENTO NO LOCAL:

Dist. Da moradia ao topo do aterro \_\_\_\_\_m

Volume mobilizado: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Aterro Compactado

Alcance a partir da base \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Aterro lançado

Houve vítimas soterradas sim  não

alta declividade - grau \_\_\_\_\_°

### ÁGUA

baixa declividade - Grau \_\_\_\_\_°

Concentração de água da chuva em superfície

presença de blocos de rochas e matações

Lançamento de água servida em superfície

presença de paredões rochosos

Vazamento de tubulação

presença de lixo/entulho

Presença de rede de esgoto  rede água

Surgência de água (minas d'água no talude/aterro)

### CARACTERÍSTICAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Tipo de construção

alvenaria

madeira

mista

Vegetação:

mata

arbusiva

árvore

cultivo

s vegetação solo exposto

### TIPO DE MOVIMENTAÇÃO OCORRIDA OU ESPERADA

deslizamentos

deslocamento rochoso

rastejo

corrida de la

### ANÁLISE DE RISCO

Risco 4 MUITO ALTO

Risco 3 ALTO

Risco 2 MÉDIO

Risco 1 BAIXO

SEM RISCO

### EQUIPE TÉCNICA - NOME E RGF -

### ASSINATURA

Cher

84070

Lucas

3522

Francisco

1254 10074

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



# DEFESA CIVIL

ITAQUAQUECETUBA - SP

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA  
HISTÓRICO

Atendendo a O.S 263/2021 pela condenação  
equipe realizou vistoria na residência de  
Sr. Claudiano Leite de Macedo. RG-24.  
331, 331-4.

Identificou pontos no guarda do seu  
imóvel. infiltração, sendo calçada pertenci-  
elemento pela via que fica ao lado  
do seu imóvel. O mesmo informou que  
volume de chuva causa a infiltração

Foi notado que sua guarda não há  
impermeabilização no qual, por isso pode ocorrer  
a infiltração.

Foi orientado para que o mesmo faça  
a impermeabilização no local.

CROQUI DA PLANTA

CROQUI DO PERFIL

(identificar moradias em risco no croqui e descrever o fenômeno)

EQUIPE TÉCNICA - NOME E RGF -

ASSINATURA

Elas

84070

Eladiquaim

Lucas

3522

R

Francisco

RG 10074

M



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA**

**RELATORIO TECNICO 843/2021**

**LOCALIZAÇÃO:** VIELA TIETE DO AGRESTE , PIRATININGA  
**REFERENCIAS:** RÔ 843/2021 , OS 269 SEMSU/DC/2021  
**DATA VISTORIA:** 15/10/2021  
**PROPRIETÁRIO:** COORDENADOR DA DEFESA CIVIL



**1 - Natureza da edificação, obras e instalações:**

Vielas, escadaria, que desce da Rua Jorge Amado até a Rua Jorge de Lima. Existe ao lado da escadaria uma "escada hidráulica" que entrega as águas pluviais em uma caixa na calçada da rua Jorge de Lima, que por sua vez entrega em uma caixa fechada debaixo do asfalto.

**2 - Condições de segurança, conservação e higiene:**

A caixa debaixo do asfalto está a 90° da escada hidráulica. Como a vazão está cada vez maior na escada hidráulica (impermeabilização do solo) acreditamos que ela ultrapassa as paredes laterais, caindo na escadaria e também na parede lateral encostada nas residências.

**3 - Providências a serem tomadas:**

Abrir a caixa debaixo do asfalto, facilitar o escoamento, limpeza do lixo, rejuntar as paredes laterais junto as residências, para impedir a infiltração com fotografado na casa da Rua Jorge de Lima 210.

**NOTA IMPORTANTE:** Na vistoria foram identificadas as anomalias e falhas aparentes e as causas e conclusões aqui apontadas são de vistoria de profissional habilitado e experiente mas sem nenhuma aferição, estudo, ou ensaio, ficando implícito que este relatório não tem os méritos de laudo pericial e sua validade está restrito ao tempo necessário para proceder às atuações pela Fiscalização de Posturas.





**PREFEITURA DE  
ITAQUAQUECETUBA**

Secretaria Municipal de Segurança Urbana  
Defesa Civil Municipal de Itaquaquecetuba  
Rua Cabralia Paulista nº199, Parque Esportivo - Centro  
E-mail: defesa.civil@itaquaquecetuba.sp.gov.br - 11 46424199



Casa r. Jorge Lima 210 ao lado escada infiltrado

**IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL**

Declaro sob as penas da Lei que as informações apresentadas neste relatório correspondem exatamente às condições constatadas no ato da vistoria.

Itaquaquecetuba 15/10/2019

*Francisco A. C. Dória*

Engº. Francisco A. C. Dória  
CREASP 5061091945



# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 2633/2021

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando de V. Excelência providências, junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no sentido de providenciar a limpeza da **Viela Tieta do Agreste** localizada entre as Ruas Jorge Amado e Jorge de Lima, no bairro Parque Piratininga – Itaquaquetuba – SP.

## JUSTIFICATIVA

Os moradores vizinhos desta viela procuraram por este vereador solicitando esta providência, pois a viela se encontra com acúmulo de sujeira e mato causando transtornos.

Plenário Vereador Maurício Alves Brás, em 25 de outubro de 2021.

**Edson de Souza Moura**  
**Edson Moura**  
**Vereador - PL**



# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 2632/2021

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando de V. Excelência providências, junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no sentido de providenciar a substituição dos Tubos da rede de drenagem de águas pluviais da **Via Tieta do Agreste** localizada entre as Ruas Jorge Amado e Jorge de Lima, no bairro Parque Piratininga – Itaquaquetuba – SP.

## JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se da pelo fato de que por conta do grande quantidade de água que desce nessa via, vem causando transtornos aos moradores com infiltração de água em suas casas não trazendo bem estar aos munícipes.

Plenário Vereador Maurício Alves Brás, em 25 de outubro de 2021.

**Edson de Souza Moura**  
**Edson Moura**  
**Vereador - PL**





# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 2470/2021

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, para que seja oficiado a Defesa Civil de Itaquaquetuba, solicitando de V. Excelência providências urgentes, no que se refere a realização de vistoria ou elaboração de laudo técnico da **Via Tieta do Agreste** existente entre as Ruas Jorge Amado e Jorge de Lima, no bairro Parque Piratininga – Itaquaquetuba – SP.

## JUSTIFICATIVA

Justifico o presente pedido tendo em vista o bem-estar dos moradores, os quais sofrem há anos devido à falta das benfeitorias ora solicitadas. Portanto, tal solicitação se dá pelo fato de que por conta do grande quantidade de água que desce nessa via, vem causando transtornos a anos aos moradores com infiltração de água em suas casas não trazendo bem estar aos munícipes. Por fim, é necessária uma manutenção com urgência por parte do poder público, pois a infiltração só aumenta no decorrer dos dias.

Plenário Vereador Mauricio Alves Brás, em 29 de setembro de 2021.

**Edson de Souza Moura**  
**Edson Moura**  
**Vereador – PL**



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 1660/2021

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando de V. Excelência providências, junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos no que se refere à realização de serviço de **REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA** da **Viela Tieta do Agreste** localizada entre as Ruas Jorge Amado e Jorge de Lima, no bairro Parque Piratininga – Itaquaquecetuba – SP.

## JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se da pelo fato de que por conta do grande quantidade de água que desce nessa viela, vem causando transtornos aos moradores com infiltração de água em suas casas não trazendo bem estar aos munícipes.

Plenário Vereador Maurício Alves Brás, em 17 de maio de 2021.

**Edson de Souza Moura**  
**Edson Moura**  
**Vereador - PL**



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 739/2021

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando de V. Excelência providências no que se refere á realização de limpeza, manutenção e revitalização da **Vieira Tieta do Agreste** localizada entre as Ruas Jorge Amado e Jorge de Lima, no bairro Parque Piratininga – Itaquaquecetuba – SP.

## JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se dá pelo fato de que por conta do grande quantidade de água que desce nessa via, vem causando transtornos aos moradores com infiltração de água em suas casas não trazendo bem estar aos munícipes.

Plenário Vereador Maurício Alves Brás, em 24 de fevereiro de 2021.

**Edson de Souza Moura**  
**Edson Moura**  
**Vereador - PL**