



AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

OF.CGD.0001/15

Protocolo: 282.282/14

Referência: OF. N° 155/2014/DSP

São Paulo, 05 de janeiro de 2015.

Exmo. Senhor,

Diante das atribuições a mim conferidas, e em atenção ao Ofício acima referido, venho através deste, encaminhar manifestação da área técnica desta Agência para conhecimento.

Aproveito o ensejo para cumprimenta-lo, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.


Atenciosamente,


NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR
Chefe de Gabinete

Exmo. Senhor
Luiz Carlos Ginachi
Presidente
Câmara Municipal de Itaquaquecetuba - SP

202232

09



km
119

PROTOCOLADO
CÓPIA
Folhas Nome/Rubrica

282282

10 8



Enviado do meu iPhone

CÓPIA



Renato Madeira
<renato.madeira@uol.com.br>

17/12/2014 12:28

Para Pedro Umberto Romanini <promanini@sp.gov.br>

cc

cco

Assunto Fotos nova granada 2

282282

11



PROTOCOLADO	
CÓPIA	
Folhas	Nome/Rubrica

282282

12-82



PROTOCOLADO	
COPIA	
Folhas	Nome/Rubrica

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.54537/14	18/12/2014	0

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
282282		0	155/2014/DSP	18/12/2014

INTERESSADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

ASSUNTO

REQUERIMENTO Nº 109/2014 - VER. EDSON DE SOUZA MOURA - QUE SEJA OFICIADO AO GOVERNADOR E CONCESSIONÁ

OBSERVAÇÃO

DE

DIN - INVESTIMENTOS - PEDRO UMBERTO ROMANINI

PARA


DIN - INVESTIMENTOS - DIN-ASSESSORIA

A

DIN-ASSESSORIA

Quanto ao requerimento da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba solicitando providências da SPMAR quanto ao córrego junto a Rua Nova Granada e recuperação das áreas degradadas pelo Rodoanel, informamos que: Conforme fotografias, em anexo, a Concessionária já fez a limpeza da área sob o ELE - Encontro Leve Estruturado. O material depositado na entrada da Rua Nova Granada (fotografias em anexo) não é proveniente do Rodoanel. Trata-se de resíduos da construção civil lançado ou por moradores ou por caçambeiros que utilizam o local para destinação ilegal de resíduos. O leito do córrego sob o Encontro Leve Estruturado foi desassoreado pela Concessionária recentemente, conforme visto em fotografia. Já solicitamos também que a Concessionária faça uma vistoria no local para verificar se a tubulação foi implantada pela SPMAR ou pelos moradores e se está acima do nível do leito do córrego. Se for constatado que o problema foi decorrente de ação da Concessionária, a mesma deverá aprofundar a tubulação para evitar acúmulo de detritos e enchentes..


Pedro Umberto Romanini
DIN/Méio Ambiente



NÚMERO	DATA	FOLHA
PR.DIN.54990/14	22/12/2014	0

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
282282		0		22/12/2014

INTERESSADO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

ASSUNTO

REQUERIMENTO Nº 109/2014 - VER. EDSON DE SOUZA MOURA - QUE SEJA OFICIADO AO GOVERNADOR E CONCESSIONÁ

OBSERVAÇÃO

DE

DIN - INVESTIMENTOS - DIN-ASSESSORIA

PARA

DIN - INVESTIMENTOS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS


À DIN

Dr. Theodoro

Trata-se do Ofício nº 155/2014/DSP de 03/dez/2014 da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, protocolado na ARTESP em 10/dez/2014 sob o nº 282.282/14, encaminhando o Requerimento nº 109/2014 de autoria do Vereador de Souza Moura, solicitando informações sobre o córrego junto a Rua Nova Granada e recuperação das áreas degradadas pela Rododanel .

A respeito cumpre-nos informar que o expediente foi analisado pela DIN/Planejamento, conforme despacho FD.DIN.54537/14.


Se de acordo encaminhar à CGD para prosseguimento.


Sergio Pauperio Serio
DIN / Assessoria



À CGD

De acordo com a manifestação acima.
Encaminhamos para prosseguimento.


Theodoro de Almeida Pupo Júnior
Diretor de Investimentos