



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 3513/2023

INDICO À MESA, nos termos regimentais, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, junto à a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras, providência de máxima urgência para a realização do serviço de recomposição asfáltica (TAPA BURACO) da Rua Cambara Orli defronte ao número 776 CEP: 08574-150, localizada no bairro Miray - Itaquaquecetuba/SP.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo atender aos pedidos verbais de moradores e comerciantes, que informam que a via pública se encontra com muitos buracos e buracos bem grandes ocasionados pela chuva e o desgaste natural de uso dos carros que transitam no local.

O fluxo dos veículos automotores é prejudicado pelos buracos, por terem que desviar colocando em risco a segurança dos pedestres.

Por isso, solicitamos o serviço de tapa buraco com urgência.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 26 de junho de 2023.

David Ribeiro da Silva
David Neto
Vereador



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

