



# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 614/2022

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor competente em caráter de urgência, para que seja executado o serviço de manutenção da tampa de bueiro, localizado na Rua Marcelino Fernandes na altura do número 880 CEP 08577-600, localizado no Bairro Vila Monte Belo, Itaquaquetuba – SP.

## JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária para atender diversos pedidos de moradores e comerciantes, principalmente do morador Senhor Valter Cruz que relata que com as fortes chuvas as águas estão ficando represada ocasionando perigo para os pedestres.

Os bueiros estão entupidos, com sujeiras em volta e com as tampas quebradas, causando transtornos aos munícipes. Os bueiros estão obstruídos pelo lixo favorecendo o acúmulo de águas, quando chove o lixo e os demais materiais depositados nas ruas é arrastado e se acumula que impede a vazão da água.

Por isso, solicitamos o serviço de limpeza e manutenção da tampa de bueiro com urgência.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 04 de abril de 2022.

**David Ribeiro da Silva**

**David Neto**

**Vereador**



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

