



# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 1131/2023

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor competente em caráter de urgência, para que seja executado o serviço de manutenção da tampa de bueiro, localizado na Travessa Bonsucesso defronte ao número 31 CEP 08581-310, localizado no Bairro Jardim São Jeronimo, Itaquaquetuba – SP.

## JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária para atender diversos pedidos de moradores e comerciantes, principalmente da moradora Senhora Luciana que relata que com as fortes chuvas as águas estão ficando represada ocasionando perigo para os pedestres.

Os bueiros estão entupidos, com sujeiras em volta e com as tampas quebradas, causando transtornos aos munícipes. Os bueiros estão obstruídos pelo lixo favorecendo o acúmulo de águas, quando chove o lixo e os demais materiais depositados nas ruas é arrastado e se acumula que impede a vazão da água.

Por isso, solicitamos o serviço de limpeza e manutenção da tampa de bueiro com urgência.

Plenário Vereador Mauricio Alves Braz, 03 de abril de 2023.

**David Ribeiro da Silva**

**David Neto**

**Vereador**



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

