



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

## Indicação Nº 3515/2023

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor competente em caráter de urgência, para que seja executado os serviços de limpeza e revitalização (pintura e manutenção dos bancos), na Rua Tiradentes defronte ao número 272 CEP: 08570-230 - Praça Rui Barbosa localizada no bairro da Vila Maria Augusta Itaquaquecetuba /SP.

### JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária para atender diversos pedidos de moradores e comerciantes, que relatam que com as fortes chuvas e o descarte irregular dentro dos bueiros as águas estão ficando represada ocasionando perigo para os pedestres.

Os bueiros estão entupidos, com sujeiras em volta e com as tampas quebradas, causando transtornos aos munícipes. Os bueiros estão obstruídos pelo lixo favorecendo o acúmulo de águas, quando chove o lixo e os demais materiais depositados nas ruas é arrastado e se acumula que impede a vazão da água.

Por isso, solicitamos o serviço de limpeza e manutenção da tampa de bueiro com urgência.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 26 de junho de 2023.

**David Ribeiro da Silva**  
**David Neto**  
**Vereador**