



Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 6055/2023

INDICO À MESA, nos termos regimentais, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor competente para que seja realizado os serviços de limpeza de bueiros e manutenção das tampas, na Rua Dois próximo ao número 316, localizada no Bairro Jardim Buritis, Itaquaquetuba – SP.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária para atender diversos pedidos de moradores e comerciantes, que relatam que com as fortes chuvas e o descarte irregular dentro dos bueiros as águas estão ficando represada ocasionando perigo para os pedestres.

Os bueiros estão obstruídos pelo lixo favorecendo o acúmulo de águas, quando chove o lixo e os demais materiais depositados nas ruas é arrastado e se acumula que impede a vazão da água.

Por isso, solicitamos o serviço de limpeza e manutenção da tampa de bueiro com urgência.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 02 de Outubro de 2023.

David Ribeiro da Silva

David Neto

Vereador