



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
Divisão Polo de Manutenção Alto Tietê - MLNI  
Rua Cornélio Procópio, 201 – Vila Arizona – Itaquaquecetuba/SP - CEP 08575-370  
Tel. (11) 4646 - 4201  
www.sabesp.com.br

OLMQ nº 915/2024

Itaquaquecetuba, 27 de maio de 2024.

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba  
Em resposta a Indicação nº1436/24

A/C Senhor Vereador Edson, de Souza Moura

**Serviço/REF.:** Providências no sentido de viabilizar reposição de asfalto na Rua Pedro Luís Pereira, defronte aos números 35 A, 175, 200, 200 A, 205 A, no bairro Parque Piratininga, Itaquaquecetuba –SP. Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, formulada através do documento acima referenciado, cumpre-nos informar que o local foi vistoriado pela fiscalização e executado conforme mostra a tabela abaixo .

LOGRADOURO	OBSERVAÇÃO
Rua Pedro Luís Pereira,35 A	Nº não localizado
Rua Pedro Luís Pereira,175	OS.249590954
Rua Pedro Luís Pereira, 200 e 200A	OS 2411350367
Rua Pedro Luís Pereira,205 A	Não foram identificadas irregularidades para execução de recomposição asfáltica

Sem mais para momento, aproveitamos o ensejo para reiterarmos protestos de mais alta estima e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
Carolina Queiroz-Dos Santos  
Gerente de Divisão Polo de Manutenção Alto Tietê

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

Elza Yuko Nishio  
Fiscal Administrativo

  
25/05/2024

