



Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 4097/2024

INDICO À MESA, nos termos regimentais, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para que seja realizado o serviço de limpeza, desobstrução de bueiro e troca e reparos na tampa, localizado na Estrada de Santa Isabel, altura do número 1253, bairro Jardim Nova Itaquá, neste município.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo atender aos pedidos verbais dos moradores a este Vereador, haja vista que o bueiro se encontra entupido com lixo, dificultando o escoamento da água, trazendo transtornos aos moradores locais e pedestres. Considerando que, necessita com urgência de reparos na caixa coletora e troca da tampa danificada.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 07 de junho de 2024.

Sidney Galvão dos Santos
Vereador - PL



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo



8 de mai. de 2024 11:10:27

325° NW

1253 Estrada de Santa Isabel

Jardim Nova Itaquá

Itaquaquecetuba

São Paulo