



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 4146/2024

INDICO À MESA, nos termos regimentais, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, providências para que seja realizado serviço de **Tapa Buraco** em caráter de urgência, localizado na Rua Camboriú, defronte ao número 276, Jardim Nascente

JUSTIFICATIVA


A presente proposição tem por objetivo atender aos pedidos verbais de moradores locais, pois o asfalto está em condições precárias, devido ao buraco existente na via, que vem se estendendo cada dia mais colocando em risco, motoristas, bem como, os pedestres que por ali circulam.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 10 de junho de 2024.

Gilberto Aparecido do Nascimento

Professor Gilberto Tico

Vereador



Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

