



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
Divisão Polo de Manutenção Alto Tietê - MLNI  
Rua Cornélio Procópio, 201 – Vila Arizona – Itaquaquecetuba/SP - CEP 08575-370  
Tel. (11) 4646 - 4201  
www.sabesp.com.br

**MLNI nº 1102/24**

**Itaquaquecetuba, 14 de junho de 2024.**

**Câmara Municipal de Itaquaquecetuba**  
**Em resposta a Indicação nº936, 1438, 2497/2024**



**A/C Senhor Vereador Edson de Souza Moura**

**Serviço/REF** Providências no sentido de viabilizar a fresagem e a reposição de asfalto na Estrada São Caetano do Sul, defronte aos números 40 e 80, no bairro Parque Piratininga – Itaquaquecetuba – SP.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, formulada através do documento acima referenciado, cumpre-nos informar que o local foi vistoriado pela fiscalização, o **Nº 40** não foi localizado, o **nº 80** não foi identificadas irregularidades para execução de recomposição asfáltica no local indicado.

Sem mais para momento, aproveitamos o ensejo para reiterarmos protestos de mais alta estima e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
**Carolina Queiroz Dos Santos**  
**Gerente de Divisão Polo de Manutenção de Esgoto do Alto Tietê**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA  
  
**Marcel Renato Sucena**  
Auxiliar Administrativo

Recebi em 14/06/2024