



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 379 /2017

INDICO À MESA, nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, encaminhando ao Setor responsável para que tome as devidas providências de extrema urgência, serviço de tapa buraco, localizado na Rua Guaratuba, altura nº495, no Bairro Jardim São Paulo, neste município.

JUSTIFICATIVA: A via é bastante movimentada e necessita urgentemente de reparos a fim de melhorar a trafegabilidade, uma vez que existem enormes buracos em quase toda sua extensão.

Plenário Ver. Mauricio Alves Braz, 22 de fevereiro de 2017.

Ver. Alexandre Oliveira da Silva

Xandão

Solidariedade

PROTÓCOLO 412/2017 - 22/02/2017 16:49 - PROCESSO 412/2017