



Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação nº 444 / 2017

Indico à Mesa, nos termos regimentais, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando de V. Exa., providências quanto à manutenção e o conserto da luminária do poste localizado na Rua Ourinhos altura do nº 44 – Vila Virgínia – Itaquaquetuba – SP.


Justificativa

A referida solicitação se faz necessária devido à luminária estar virada ao contrário, fato este que ocorreu devido a um acidente.

Informo que a Bandeirantes esteve no local, mas arrumou apenas a fiação, deixando a luminária desligada e ao contrário.

Fato este, que tem trazido grandes transtornos para quem mora ou passa pelo local, pois, a escuridão é imensa e o medo de assaltos é constante.

Plenário Vereador Maurício Alves Brás, em 02 de março de 2017.


Roberto Carlos do Nascimento Tito
Presidente da Câmara
Carlinhos da Mineral