



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Estado de São Paulo

Indicação nº: 1480 / 2015.

INDICO À MESA, observadas as formalidades regimentais que seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando junto à **Secretaria Municipal de Obras**, urgentes providências no sentido que seja efetuado serviço de manutenção de tampa de bueiro na Rua Rio Tietê no Bairro do Jardim Nova Itaquá neste Município.

Tal solicitação de faz necessária, pois a tampa do bueiro está quebrada podendo ocasionar graves acidentes aos transeuntes, principalmente as crianças que passam pelo local para irem à escola.

Plenário Vereador Maurício Alves Brás, em 10 de Novembro de 2015.

José Donizeti Fernandes
Vereador
PTB