



# Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação N° 895/2020

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, solicitando ao Senhor Prefeito, ouvido o Plenário desta Casa, para que determine ao setor competente, em Caráter de Urgência, que proceda a Manutenção do bueiro, localizado na Rodovia João Afonso de Souza Castellano, Vila Ursulina, neste Município.

## **JUSTIFICATIVA:**

A presente proposição tem por objetivo atender aos pedidos verbais de moradores locais, pelo fato de que o bueiro esta exposto trazendo muitos transtornos com veículos, ciclistas e principalmente pedestres.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, em 24 de Agosto de 2020.

**Edson Rodrigues**  
**Vereador**



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

