



# Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 56/2021

**INDICO À MESA**, nos termos regimentais, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor competente que tome providências quanto à limpeza e manutenção de bueiros, localizado na Rua Ourinhos na altura do nº 615, Vila Virginia.

## JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo atender aos pedidos verbais de moradores locais, que estão cobrando providências no sentido de proceder à limpeza e manutenção do bueiro citado, pois o mesmo exala forte odor, e está com um grande acúmulo de lixo, e também nota-se a presença de ratos e baratas, e esses fatos estão causando muito transtorno para a população residente próxima ao local.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 29 de janeiro de 2021.

**Edimar Candido de Lima**

**Cowboy Edimar**

**Vereador**