



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 801/2021

INDICO À MESA, nos termos regimentais, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor competente em caráter de urgência, para que sejam executados os serviços de limpeza, desentupimento e manutenção da tampa dos bueiros, na Rua Araçatuba altura do número 1060, CEP 08577-250 localizado no Bairro Vila Bartira, neste município.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária para atender diversos pedidos de moradores, onde relatam que as fortes chuvas a água fica represada ocasionando perigo para os pedestres.

Os bueiros estão entupidos, com sujeiras em volta e com as tampas quebradas, causando transtornos aos munícipes.

Os bueiros estão obstruídos pelo lixo favorecendo o acúmulo de águas, quando chove o lixo e os demais materiais depositados nas ruas é arrastado e se acumula que impede a vazão da água.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 01 de Março de 2021.

David Ribeiro da Silva

David Neto

Vereador



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

