



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 924/2021

INDICO À MESA, nos termos regimentais, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, providências para que sejam realizados serviços de tapa buraco, localizado na Rua Camboriú, próximo ao número 265, Jd. Nascente.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo atender aos pedidos verbais de moradores locais, devido ao buraco existente na via, podendo colocar em risco, motoristas, bem como, os pedestres que por ali circulam.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 10 de Março de 2021.

Gilberto Aparecido do Nascimento
Vereador