



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 1893/2021

INDICO À MESA, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Eduardo Boigues Queroz, para que determine a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras, providencias de urgência para a realização do serviço de implantação de redutor de velocidade (lombada), na Rua Itaperuna em frente ao número 114 CEP 08572-320, localizada no Bairro Vila São Roberto, Itaquaquecetuba – SP.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo atender aos pedidos verbais de moradores, que reivindica a presente solicitação, a rua se encontra sem sinalização o que leva os moradores e principalmente as crianças que ali reside a vários riscos inclusive acidentes.

Os motoristas e motociclistas que transitam pela via não respeitam o limite de velocidade permitida, prejudicando e colocando em risco a vida dos moradores, crianças e comerciantes do local, visto que as sinalizações existentes na via estão apagadas devido ao desgaste causado pelo trânsito constante de veículos no local, dificultando o tráfego e aumentando o risco de acidentes devido ao estado que se encontra.

Por isso, solicitamos a instalação de redutores de velocidade (lombadas), com urgência.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 14 de Junho de 2021.

David Ribeiro da Silva
David Neto
Vereador



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

