



Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Requerimento Nº 73/2021

CONSIDERANDO que, existe um Viaduto na Rodovia Alberto Hinoto, trecho que passa sobre a Rodovia Ayrton Senna - Município de Itaquaquetuba – SP;

CONSIDERANDO que, a mesma não possui gradil, e que o trecho causa transtornos para passagem dos motoristas e Munícipes que transitam pelo local;

CONSIDERANDO que, se torna necessário tomar alguma solução para o problema, pois é de grande incomodo para quem precisa usar o Viaduto, além de apresentar grande perigo, tanto para os pedestres que utilizam a ponte, como para eventuais acidentes de trânsito;

CONSIDERANDO que, obteve inúmeros acidentes neste trecho, que vieram até findar vidas, devido ao gradil não ser adequado para tal trecho. Em anexo boletim de ocorrência referente aos acidentes ocorridos.

CONSIDERANDO que, é de responsabilidade da Concessionária garantir em via públicas administradas por elas, à segurança de motoristas e pedestres.

REQUEIRO À MESA, nos termos regimentais para que seja oficiado, a Concessionária EcoPistas (EcoRodovias), no sentido de que providencie em caráter de urgência os serviços de gradil, nos dois lados, no Viaduto localizado na Rodovia SP-56 (Rodovia Alberto Hinoto), trecho que passa sobre a Rodovia Ayrton Senna, no Município de Itaquaquetuba - SP, seja enviado cópia da propositura para o Excelentíssimo Prefeito Municipal Dr. Eduardo Boigues Queros, para o Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo Sr. João Dória Junior, para o DER. Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, para o Secretário de Transportes Metropolitanos Estadual Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga e para ARTESP.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 26 de outubro de 2021.

Gilberto Aparecido do Nascimento

Professor Gilberto Tico

Vereador



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

BOLETIM DE OCORRÊNCIA		Nº 3787
- INTERNO -		
NATUREZA : ACIDENTE PESSOAL		FATOS : 26/09/2021 1
Local : RODOVIA AYRTON SENNA DA SILVA KM 37		D.P :
Bairro : CAIUBI - ITAQUÁ - SP PISTA LESTE		REGISTRO : 26/09/2021 1
SOCORRENTE : ECOPISTAS		
Nome : AUX. ENF. JOSE WILSON MARTINS		Doc. Ident.: RG: 26.266.242-4
Endereço : RODOVIA AYRTON SENNA DA SILVA KM 28		Bairro: VILA ANNY - GUAR
Veículo Socorrente : UR 2305		Placa/Prefixo: BTG 7548
INFORMANTE		
Nome : O SOCORRENTE		Doc. Ident.:
Endereço :		Bairro:
PARTES		
1. Condição na ocorrência : VÍTIMA		Nº Ficha: 3974486
Nome: ALINE PAULA DA SILVA		Doc. Ident.: 497998248
Filiação : NATALIA PAULA DA SILVA		e LUIZ CARLOS DA SILVA
Sexo : FEMININO Idade : 28		Cor : PARDA Profissão : AUTONOM
Naturalidade : S. ISABEL SP Estado Civil : SOLTEIRO(A)		Data de Nasc.: 12/01/1993
Endereço (rua, bairro): RUA DOS CAJUEIROS Nº89, JARDIM MOSSAPYRA		Telefone: 11949389768
Município : ITAQUAQUECETUBA - SP		Telefone: 11984253038
Local de Trabalho:		
Endereço:		
PARTES		
2. Condição na ocorrência : VÍTIMA		Nº Ficha: 0
Nome:		Doc. Ident.:
Filiação :		e
Sexo : Idade : 0		Cor :
Naturalidade : Estado Civil :		Profissão :
Endereço (rua, bairro):		Data de Nasc.: / /
Município :		Telefone:
Local de Trabalho:		Telefone:
Endereço:		
HISTÓRICO:		
Segundo o informante, trata-se de acidente pessoal (veio a sofrer queda de cima do viaduto), sendo a vítima socorrida nesta unidade hospitalar. Demais fatos a esclarecer.		
Assinatura do informante : _____		
Situação da vítima: EM ATENDIMENTO NO P.S.		Orientação : OUTRA
Boletim elaborado por : SIDNEI - 0570		Encarregado do Setor
Retirado : / /		Hora : _____
Nome : _____		
Documento : _____		Data Hora: 26/09/2021 12:1
Usuário: MARCELO BATISTA		