



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 367/2022

INDICO À MESA, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Eduardo Boigues Queroz, para que determine a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras, providência de máxima urgência para a realização do serviço de recomposição asfáltica (TAPA BURACO) por toda extensão da Rua Baltazar Antônio Saraiva, principalmente defrente ao número 600, CEP 08575-020, localizada no Bairro Vila Virginia - Itaquaquecetuba – SP.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo atender aos pedidos verbais de moradores locais que informam que a via pública se encontra com muitos buracos e buracos bem grandes ocasionados pelo desgaste natural de uso dos carros que transitam no local.

O fluxo dos veículos automotores é prejudicado pelos buracos, por terem que desviar colocando em risco a segurança dos pedestres.

Por isso, solicitamos o serviço de tapa buraco com urgência.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 14 de março de 2022.

David Ribeiro da Silva

David Neto

Vereador



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

