



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 119/2023

INDICO À MESA, nos termos regimentais, solicitando ao Senhor Prefeito Eduardo Boigues Queroz, providências junto a Empresa SABESP, para que sejam realizados, em **Regime de Urgência**, serviços de **Reposição da Tampa do PV**, localizado na Rua Joaquim Gonçalves Ferreira da Silva, em frente ao Nº. 454, no Bairro Jardim Gonçalves, neste Município.

Tal solicitação tem o objetivo de atender aos pedidos verbais de moradores e comerciantes, pois os mesmos reclamam que a falta da tampa do PV está causando graves riscos de acidentes na localidade. Imagem em anexo.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, em 06 de fevereiro de 2023.

Carlos Alberto Santiago Gomes Barbosa
Vereador – PSD



Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Imagem Ref. Indicação solicitando reposição da tampa do PV



Rua Joaquim Gonçalves Ferreira da Silva, 454 – Jardim Gonçalves – Itaquaquetuba/SP