



Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Estado de São Paulo

Indicação Nº 5039/2023

INDICO À MESA, nos termos regimentais, solicitando a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, providências urgentes para realização do serviço de reparo e **tapa buraco em volta dos bueiros**, localizados em toda extensão da Rua Caibi, Jardim Nascente.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo atender aos pedidos verbais de moradores locais, pois o asfalto está em más condições chegando a ceder parte do próprio em volta dos bueiros existentes na via, podendo colocar em risco, motoristas, bem como, os pedestres que por ali circulam.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 28 de agosto de 2023.

Gilberto Aparecido do Nascimento

Professor Gilberto Tico

Vereador