

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp Divisão Polo de Manutenção Alto Tietê - MLNI Rua Cornélio Procópio, 201 – Vila Arizona – Itaquaquecetuba/SP - CEP 08575-370 Tel. (11) 4646 - 4201 www.sabesp.com.br

MLNI nº 190/2024

Itaquaquecetuba, 22 de fevereiro de 2024.

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba Em resposta a Indicação n°3576/2023

A/C Senhor Edson de Souza Moura

Serviço/REF.: Providências no sentido de viabilizar reposição de asfalto referente á Rua Júlio Diniz, 120, Parque Piratininga, Itaquaquecetuba – SP

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, formulada através do documento acima referenciado, cumpre-nos informar que a tratativa de viabilizar a reposição de asfalto foi concluído referente a ordem de serviço 2320902511

Sem mais para momento, aproveitamos o ensejo para reiterarmos protestos de mais alta estima e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Carolina Queiroz Dos Santos

Gerente de Divisão Polo de Manutenção de Esgoto do Alto Tietê

CORRESPONDÊNCIA

N.º 84 / 7074

RECEBIEM 01 / 03 / 7074

CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Marcelo Renato Sucena
Auxiliar Administrativo

Real om 20/00/2004



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp Divisão Polo de Manutenção Alto Tietê - MLNI Rua Cornélio Procópio, 201 – Vila Arizona – Itaquaquecetuba/SP - CEP 08575-370 Tel. (11) 4646 - 4201 www.sabesp.com.br





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp Divisão Polo de Manutenção Alto Tietê - MLNI Rua Cornélio Procópio, 201 – Vila Arizona – Itaquaquecetuba/SP - CEP 08575-370 Tel. (11) 4646 - 4201 www.sabesp.com.br



