

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp Divisão Polo de Manutenção Alto Tietê - MLNI Rua Cornélio Procópio, 201 – Vila Arizona – Itaquaquecetuba/SP - CEP 08575-370 Tel. (11) 4646 - 4201 www.sabesp.com.br

MLNI nº 0498/24

Itaquaquecetuba, 9 de abril de 2024.

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba Em resposta ao requerimento n°72/2024

A/C Senhor Sidney Galvão dos Santos



Serviço/REF.: Viabilizar viabilize análise técnica, troca da tampa da caixa PV e reparos de malha asfáltica acometida de afundamento na rua Monteiro Lobato, altura do número 451 e número 397, bairro Parque Residencial Marengo, neste município.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, formulada através do documento acima referenciado, cumpre-nos informar que os tampões mencionados tratam-se de tampão de galeria de águas pluviais (GAP), sendo de responsabilidade da prefeitura municipal de Itaquaquecetuba.





Sem mais para momento, aproveitamos o ensejo para reiterarmos protestos de mais alta estima e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Carolina Queiroz Dos Santos

Gerente de Divisão Polo de Manutenção Alto Tietê

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

Elza Yuko Nishio Oficial Administrativo