



CORRESPONDÊNCIA

N.º 43, 2018

RECEBI EM 20, 06, 2018

OF. PR. 201/2018
15 de junho de 2018

Manutenção das Estações do Município de Itaquaquecetuba

Reportamo-nos ao Ofício nº 45/2018/DSP, datado de 25 de abril de 2018, através do qual Vossa Excelência encaminha à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM cópia do Requerimento nº 31/2018 que solicita informações a respeito da manutenção preventiva, corretiva do elevador e das estações de trem do Município de Itaquaquecetuba, para encaminhar, anexo ao presente, cópia do Ofício nº 197/2018, de 14 de junho de 2018, em resposta ao referido Requerimento de autoria da nobre Vereadora Adriana Aparecida Feliz.

Respeitosamente,


PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES
Diretor Presidente

Excelentíssimo Senhor
Vereador ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO TITO
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba
Itaquaquecetuba – SP

OF. PR. 147 / 2018
14 de junho de 2018

Manutenção das Estações do Município de Itaquaquecetuba

Fazemos referência ao Despacho 149/2018 – AP nº 092/18, datado de 25 de maio de 2018, através do qual Vossa Senhoria encaminhou à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para manifestação, Ofício 44/2018/DSP da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, bem como, Requerimento nº 31/2018 de autoria da nobre Vereadora Adriana Aparecida Feliz, solicitando informações a respeito da manutenção preventiva, corretiva do elevador e das estações de trem do Município de Itaquaquecetuba.

A respeito do assunto, cumpre-nos informar:

1. Como se dá a manutenção preventiva e corretiva das Estações de Trem?
A manutenção civil das estações da CPTM é executada por equipe própria vinculada ao Departamento de Manutenção de Obras de Arte, Edificações e Equipamentos e a manutenção das instalações elétricas também é executada por equipe própria, vinculada ao Departamento de Manutenção de Sistemas de Energia.
2. As manutenções dos elevadores são realizadas em qual período?
A manutenção do elevador da Estação de Itaquaquecetuba é realizada por empresa especializada, com contrato vigente para o período de 26.02.2015 à 25.02.2020.
3. Qual a empresa que presta este serviço: nome, endereço, fone, CNPJ?
Empresa Contratada: Elevadores São Paulo LTDA. EPP
Rua Aviador Barros, 72 – Vila Moraes – São Paulo/SP
Telefone: 5058-2928
CNPJ: 05.209.385/0001-15

Ilustríssimo Senhor
FERNANDO HIROMITI MARUYAMA
D.D. Coordenador de Relações Institucionais - CRI
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos - STM
São Paulo – SP

OF. PR. 197 / 2018

4. Quem é o responsável para acompanhamento dos serviços de manutenção das Estações de Trem?
A equipe técnica vinculada aos departamentos responsáveis pelas especialidades.
5. Existe projeto emergencial para solucionar o problema dos usuários portadores de necessidades especiais, gestantes e idosos que utilizam a Estação Manoel Feio, referente à acessibilidade no desembarque para quem vem destino Brás x Calmon Viana?
A CPTM e o Ministério Público Estadual assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, onde prevê que as 34 estações que ainda não são acessíveis, estejam adequadas até 2020.

Quanto às considerações sobre chuvas na cobertura, anexamos relatório fotográfico mostrando as ações de substituição das calhas realizadas para mitigação do problema.


Apresentamos a Vossa Senhoria, na oportunidade, os protestos de nossa consideração e de nosso apreço.

Respeitosamente,


PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES
Diretor Presidente

EFC-GOV / LGA-GOM





CPTM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOFO

Assunto: TROCA DE CALHAS

Local: Estação Itaquaquecetuba

ELABORADO POR: Mateus Tavares Lins

05/06/2018



ASSUNTO:
TROCA DE CALHAS.

SOLICITANTE:

LINHA:
12 - SAFIRA

LOCAL:
IQC

ÁREA EMISSORA:
DOFO

ELABORADO POR:
Mateus Tavares Lins

KM INICIAL:
35/06

KM FINAL:
35/11

Nº OSM:
91360/2014

Nº SA:


AO LADO DA VIA:

Antes



Calha deteriorada - Plataforma sentido (CVN).

Depois



Efetuada a retirada da calha deteriorada e instalação de calha nova.

05/06/2018

ASSUNTO:
TROÇA DE CALHAS.

SOLICITANTE:

ÁREA EMISSORA:
DOFO

ELABORADO POR:
Mateus Tavares Lins

Nº OSM:
91360/2014

Nº SA:

LINHA:
12 - SAFIRA


LOCAL:
IQC

KM INICIAL:
35/06

KM FINAL:
35/11


AO LADO DA VIA:

Antes



Calha deteriorada - Plataforma sentido (CVN).

Depois



Efetuada a retirada da calha deteriorada e instalação de calha nova.

ASSUNTO:
TROCA DE CALHAS.
SOLICITANTE:
ÁREA EMISSORA:
DOFO
ELABORADO POR:
 Mateus Tavares Lins

Nº OSM:
 91360/2014

Nº SA:
LINHA:
 12 - SAFIRA


LOCAL:
 IQC

KM INICIAL:
 35/06

KM FINAL:
 35/11

AO LADO DA VIA:
Antes


Calha deteriorada - Plataforma sentido (CVN).

Depois


Efetuado a retirada da calha deteriorada e instalação de calha nova.

ASSUNTO:
 TROCA DE CALHAS.

SOLICITANTE:
ÁREA EMISSORA:
 DOFO

ELABORADO POR:
 Mateus Tavares Lins


Nº OSM:
 91360/2014

Nº SA:
LINHA:
 12 - SAFIRA


LOCAL:
 IOC

KM INICIAL:
 35/06

KM FINAL:
 35/11

AO LADO DA VIA:
Antes


Calha deteriorada - Plataforma sentido (CVN).

Depois


Efetuado a retirada da calha deteriorada e instalação de calha nova.

ASSUNTO:
TROCA DE CALHAS.

SOLICITANTE:

ÁREA EMISSORA:
DOFO

ELABORADO POR:
Mateus Tavares Lins

Nº OSM:
91360/2014

Nº SA:

LINHA:
12 - SAFIRA


LOCAL:
IQC

KM INICIAL:
35/06

KM FINAL:
35/11


AO LADO DA VIA:

Antes



Calha deteriorada - Plataforma sentido (CVN).

Depois



Efetuada a retirada da calha deteriorada e instalação de calha nova.

ASSUNTO:
 TROCA DE CALHAS.

SOLICITANTE:
ÁREA EMISSORA:
 DOFO

ELABORADO POR:
 Mateus Tavares Lins


Nº OSM:
 91360/2014

Nº SA:
LINHA:
 12 - SAFIRA


LOCAL:
 IQC

KM INICIAL:
 35/06

KM FINAL:
 35/11

AO LADO DA VIA:
Antes


Calha deteriorada - Plataforma sentido (BAS).

Depois


Efetuado a retirada da calha deteriorada e instalação de calha nova.

ASSUNTO:
TROCA DE CALHAS.

SOLICITANTE:

ÁREA EMISSORA:
DOFO

ELABORADO POR:
Mateus Tavares Lins

Nº OSM:
91360/2014

Nº SA:

LINHA:
12 - SAFIRA

LOCAL:
IQC

KM INICIAL:
35/06

KM FINAL:
35/11


AO LADO DA VIA:

Antes



Calha deteriorada - Plataforma sentido (BAS).

Depois



Efetuada a retirada da calha deteriorada e instalação de calha nova.



ASSUNTO:
TROCA DE CALHAS.

SOLICITANTE:

LINHA:
12 - SAFIRA

LOCAL:
IQC

ÁREA EMISSORA:
DOFO

ELABORADO POR:
Mateus Tavares Lins

KM INICIAL:
35/06

KM FINAL:
35/11

Nº OSM:
91360/2014

Nº SA:


AO LADO DA VIA:

Antes



Retirada de calha em estado de deterioração – Escada de acesso sentido (BAS).

Depois



Efetuada a retirada da calha deteriorada e instalação de calha nova.

05/06/2018

10 / 11



ASSUNTO:
TROCA DE CALHAS.

SOLICITANTE:		AREA EMISSORA: DOFO	ELABORADO POR: Mateus Tavares Lins		Nº OSM: 91360/2014	Nº SA:
LINHA: 12 - SAFIRA	LOCAL: IQC	KM INICIAL: 35/06	KM FINAL: 35/11	AO LADO DA VIA:		

Informações gerais e conclusão.

Foi efetuado a troca de todas as calhas da estação, nas plataformas, áreas operacionais e sobre as escadas, possibilitando a condução correta de águas pluviais, sanando assim os vazamentos e infiltrações decorrentes das calhas.