



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Indicação nº 1063 /2018

INDICO à MESA, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao Senhor Mamoru Nakashima, Digníssimo Prefeito, solicitando de V. Ex.^a, junto a **Secretaria Municipal de Serviços Urbanos**, providências Urgente, para que seja feito **TROCA DA TUBULAÇÃO E MANUTENÇÃO, ASSIM COMO A REPOSIÇÃO DA TAMPA DA GALERIA**, existente na Vuela localizada entre os nº. 195 e 205 da RUA CAPÃO BONITO, no Bairro Vila Virginia.

Tal solicitação visa atender a necessidade dos moradores da localidade, pois a galeria se encontra deteriorada, entupida e sem a devida tampa de cobertura, haja vista, que o entupimento na entrada da galeria, foi a causa do desmoronamento de piso nas residências vizinha, o que está proporcionando graves riscos de desabamento.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, 21 de Maio de 2018.

Arnô Ribeiro Novaes
Vereador - PSDB

Arnô
Cabeleireiro

PROTOCOLADO 1147/2010 - 21/05/2010 16:35 - PROCESSO 1144/2010