



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA**  
**Estado de São Paulo**

Indicação nº: \_\_\_\_\_ 1142 \_\_\_\_\_ / 2019.

**INDICO À MESA**, observadas as formalidades regimentais que seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando junto à Secretaria Municipal de Obras, urgentes providências no sentido que seja efetuado serviço de limpeza de caixa coletora nas Ruas: Santos Dumont e José Luiz da Silva, no Bairro da Vila Maria Augusta neste Município.

Tal solicitação se faz necessária, pois como as caixas estão entupidas, o esgoto está voltando causando mau cheiro e transtorno aos moradores.

Plenário Vereador Maurício Alves Braz, em 12 de agosto de 2019.

**Aparecida Barbosa da Silva Neves**  
Cida da Fisioterapia  
Vereadora  
PTB